

Plant : **Zedelgem - WCM pilootzone** Werkpost : **Werkplaatsen**
 Opgesteld door : **Wim Vandenberghe** Datum : **12/09/2011** SOP nr : **B39/ONDERRAAM+VM DORSSEKT/SVV/01**

Basiskennis/Werkwijze Product Ref. :

Titel : Lege (vloeistof)vaten WCM Ref. :

Toegelaten	Niet toegelaten	Op de werkpost	Ledigen / verwijderen	Hoe of waar inzamelen ?	Ledigen / verwijderen
Zie info & foto's op keerzijde	Alle "andere" sorteerbare fracties die thuishoren in "andere" recipiënten of op "andere" locaties aanwezig op de aangeduide zone (ingekleurd op het plan)				

MRO-codes : **PBM's :**

Link naar "SOP's" via homepage CNH Intranet Zedelgem >>> Afvalwijzer CNH <<<

Bijkomende instructies :
 Contacten van Gansewinkel op CNH 9994 - 3730 E-mail : hans.noppe@cnh.com
 Deze "SOP" afvalsortering heeft ALTIJD voorrang op alle andere afvalsorteerinstructies (bijvoorbeeld op leaflets, MSDS, enz...).

OD = ophaaldienst **RD = reinigingsdienst** **BP = bevoegd persoon** **OA = onderaanneming (derden)** **DSV = onderaanneming (magazijn)**

Enkel gesorteerde materialen / producten / verpakkingen (in het juiste recipiënt op de inzamelplaats) worden meegenomen (verwijderd).
Plaats de standaard spill-kit zo dicht mogelijk bij het grootste risico op spills. Verwijder het afval van een spill volgens de instructies en vul de kit opnieuw aan.

ENV DEZE "SOP" IS ENKEL GELDIG VOOR DE AANGEDUIDE ZONE (ZIE PLAN)

Volgende update : januari 2013 Goedgekeurd door : van Gansewinkel

TOEGELATEN MATERIALEN / AFVALSTOFFEN (waarvan de houder zich wenst te ontdoen)




SVV-Lege (60 liter) vetvaten01

4 7 10 13

2 5 8 11 14

3 6 9 12 15

ALGEMENE INFO - AANDACHTSPUNTEN - GEVAARSYMBOLLEN - PBM - 5R



Recyclage (EXTERN)

2

3

4



5R - 3.REUSE

6